


# 清華科技檢驗股份有限公司

## 監測執行現場照片



日期： 103.10.22~103.10.23


地點： 浩然圖書館 1F 大廳

內容： CO<sub>2</sub>、CO、PM<sub>10</sub> 監測

日期： 103.10.22

地點： 浩然圖書館 1F 大廳

內容： 甲醛監測



日期： 103.10.22

地點： 浩然圖書館 1F 大廳

內容： 細菌監測

日期：

地點：

內容：

表單編號	THSR103	版次	1.0	簽署生效日期	93.06.01
------	---------	----	-----	--------	----------