




# 清華科技檢驗股份有限公司

## 監測執行現場照片

	
日期： 105.01.26~105.01.27	日期： 105.01.26
地點： 圖書館 6 樓	地點： 圖書館 6 樓
內容： CO <sub>2</sub> 、CO、PM <sub>10</sub> 監測	內容： 甲醛監測
	
日期： 105.01.26	日期：
地點： 圖書館 6 樓	地點：
內容： 細菌監測	內容：

表單編號	THSR103	版次	1.0	簽署生效日期	93.06.01
------	---------	----	-----	--------	----------