

# 清華科技檢驗股份有限公司

## 監測執行現場照片

	
日期：104.11.23~104.11.24	日期：104.11.23
地點：圖書館3樓	地點：圖書館3樓
內容：CO <sub>2</sub> 、CO、PM <sub>10</sub> 監測	內容：甲醛監測
	
日期：104.11.23	日期：
地點：圖書館3樓	地點：
內容：細菌監測	內容：

表單編號	THSR103	版次	1.0	簽署生效日期	93.06.01
------	---------	----	-----	--------	----------